



Примечание:

1. Линиями основного контура показаны вновь монтируемые детали.
2. Монтаж посадочных отверстий в ёмкостях №3, 4, 10, 12, 13. аналогично ёмкости №1.
3. * - При монтаже размеры уточнить.
4. Обеспечить вертикальность оси фланцев для установки приборов КИПиА.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Проверил							1	3
План расположения на смотровом люке РВС контрольно-измерительных приборов системы "Струна+								