




# Узел 1



## Узел 1.1



## Узел 1.2



Примечание:

1. Линиями основного контура показаны вновь монтируемые детали.
2. Монтаж посадочных отверстий в ёмкостях №3, 4, 10, 12, 13. аналогично ёмкости №1.
3. \* - При монтаже размеры уточнить.
4. Обеспечить вертикальность оси фланцев для установки приборов КИПа.

Согласовано						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
	Разраб.					
	Проверил					
	План расположения на смотровом люке РВС контрольно-измерительных приборов системы "Струна+"					Стадия
						Лист
						Листов
						2
						3