



Акционерное общество «НТФ НОВИНТЕХ»

141074, РФ, г.Королёв, М.О., ул. Пионерская, 2, помещ.1

Тел./факс. (495)234-88-48. info@novinteh.ru; <http://www.novinteh.ru>; струна.рф

Исх. № *011* от 20.01.2026

Руководителям организаций

Уважаемый Руководитель!

Настоящим письмом АО «НТФ НОВИНТЕХ» сообщает, что в соответствии с пунктом 291 приказа от 15 декабря 2020 года N 533 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», «Для объектов с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности в системах контроля, управления и ПАЗ, СИО не должны применяться приборы, устройства и другие элементы, отработавшие свой назначенный срок службы» - прекращается ремонт морально устаревших систем в связи с отсутствием материалов и комплектующих и как следствие невозможности его осуществления.

Перечень заводских номеров комплектов уровнемеров Струна-М, СИ «СТРУНА» и СИ «СТРУНА+», не подлежащих ремонту в 2026 году:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. A001 - A012 | 7. M001 – M462 | 13. Ф001 – Ф999 |
| 2. B001 - B999 | 8. H001 – H291 | |
| 3. B001 – B999 (2006-2007 г.в.) | 9. П001 – П999 | |
| 4. Г001 – Г840 | 10. P001 – P999 | |
| 5. Д001 – Д999 | 11. C001 – C999 | |
| 6. Л001 – Л999 | 12. T001 - T999 | |

Прошу Вас руководствоваться данным перечнем при приеме решений о направлении оборудования в ремонт и своевременной замене устаревшего оборудования.

Директор АО «НТФ НОВИНТЕХ»

Попел Д.В.